



مجلة كامبريدج للبحوث العلمية

مجلة علمية محكمة تصدر
عن مركز كامبريدج للبحوث
والمؤتمرات في مملكة البحرين

العدد . ٣٥ . تموز - ٢٠٢٤

صدر العدد بالتعاون مع

جامعة المشرق

العراق بغداد . طريق المطار الدولي

تلות المياه الجوفية في محافظة النجف واثرها في انتشار ظاهرة التصحر

م.د. حمزية ميري الخزاعي

العراق / جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات / قسم الجغرافية

haamziyam.alghazeily@uokuFa.edu.iq

المستخلص :

تُعد المياه أساس الحياة وسر وجودها واحد اهم موارد البيئة الطبيعية الحيوية. ولها الاثر المباشر على صحة الحياة، ويبيومتها، فتعرض هذه المياه إلى خطر التلوث يجعلها مياه غير صالحة للاستعمالات وبالتالي تدهور حياة الإنسان.

وبما ان المياه الجوفية هي احد مصادر الموارد المائية الطبيعية التي توجد في باطن الارض خاصة في الأقاليم الجافة وشبه الجافة، من خلال استعمالاتها المتعددة.

اذ تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن مدى صلاحية هذه المياه واخذ عينات من هذه المياه من قبل الهيئة العامة للمياه الجوفية فرع النجف وتحليلها مختبرياً، وقد كشفت الدراسة وفقاً لنتائج التحليل الكيميائي ان المياه الجوفية في منطقة الدراسة تعاني خطير التلوث من خلال النتائج التالية: ان قيم التوصيل الكهربائي (EC) لكل الموضع قد تجاوز الحد المسموح به وحسب تصنيف المياه بالنسبة لمحتوها من الاملاح الذائبة (EC) بمساعدة التوصيلة الكهربائية لمختبر الملوحة الامريكي اذ صنفت ضمن الصنف (C₄) الشديد الملوحة جداً ، ارتفعت قيم الاملاح والمواد الصلبة الكلية الذائبة (T.D.S) في عدد من المواقع) بما يتتجاوز الحد المسموح به وموقع اخرى كانت ضمن الحدود المسموح بها، ان قيم الكايتونات لمياه الابار في منطقة الدراسة والمتمثلة بالكلاسيوم Ca الذي بلغ المعدل فيه لجميع المواقع (٢١٦ ملغم/لتر) اذ تجاوز الحد المسموح به كذلك الحال بالنسبة لقيم المغنيسيوم Mg وكذلك الصوديوم Na والبوتاسيوم K اذ سجلت معدلاتها ولجميع المواقع (٢١١,٢ ملغم/لتر) Na = ٣٧٢,٧ , Mg = ١١١,٢ ، K = ٢٩,٥ ملغم/لتر) وعلى التوالي فإن معدلاتها قد تجاوزت الحد المسموح به سجلت قيم الايونات والمتمثلة بالكلوريد Cl والبكاربونات HCO₃ والكبريتات SO₄ والنترات NO₃ في معدلاتها (٤٨٠,٥ ، Cl = ٤٨٠,٥ ، HCO₃ = ٢٨٩,٩ ، SO₄ = ٨٥٥ ، NO₃ = ٢٧١ ملغم/لتر) وعلى التوالي. وانها تجاوزت الحد المسموح به ، وعليه نستنتج مما تقدم ان المياه الجوفية في منطقة الدراسة تعاني خطير التلوث وقد تباينت خصائصها الكيميائية والفيزيائية من موقع لاخر تبعاً لمجموعة من العوامل تتمثل في طبيعة التكوين الصخري للخزانات المياه والوضع الطبوغرافية فضلاً عن الظروف المناخية التي تميز بها منطقة الدراسة والمتمثلة بارتفاع درجات الحرارة وقيم التبخر فضلاً عن ارتفاع الاملاح الى السطح بفعل الخاصية الشعرية وما يسببه من جفاف وبالتالي نفت هذه التربة وجعلها مهيئة لعمليات التعريمة وجعلها مناطق قاحلة تعاني التصحر. وما ينجم عن ذلك من تقلص المساحات المزروعة وقلة انتاجيتها. وخاصة المناطق الموجودة في اقليم الهضبة الغربية والتي تعتمد اعتماداً كلياً في الارواء على المياه الجوفية. في حين ان هناك مواقع تمثلت في موقع ساحة فريق الجمهور الرياضي وموقع مزرعة السفير، امانة مسجد الكوفة والتي ارتفعت فيها قيم التراكيز لكل العناصر ويرجع ذلك الى عمليات الطمر الصحي التي اخذت تزداد في الاونة الاخيرة مما كان لها السبب المباشر في تلوث هذه المياه ، اذ يؤدي هذا التلوث الى تدهور التربة وانتاجيتها وبالتالي تحولها الى تربة تعاني الملوحة والجفاف الامر الذي يعرضها

إلى التفتت ونقلها بفعل الرياح وترسبها مكونة بذلك الكثبان الرملية والتي تعد من أخطر مظاهر هذا التلوث ، وما ينجم عن ذلك من اتساع مشكلة التصحر في منطقة الدراسة.

Abstract

Water is the basis of life, the secret of its existence, and one of the most important resources of the vital natural environment. It has a direct impact on the health and sustainability of life, exposing this water to the risk of pollution, making it unfit for use and thus deteriorating human life.

Since groundwater is one of the sources of natural water resources that are found underground, especially in the arid and semi-arid regions, through its multiple uses.

Therefore, this study came to reveal the suitability of this water, and samples of this water were taken by the General Authority for Ground Water, Najaf Branch, and analyzed in a laboratory. The study revealed, according to the results of the chemical analysis, that the groundwater in the study area suffers from the risk of pollution through the following results:

The electrical conductivity (EC) values for all sites exceeded the permissible limit, and the water was classified according to its content of dissolved salts with the help of the electrical connection of the American Salinity Laboratory, as it was classified as Class (C⁴), which is extremely very salty.

The values of salts and total dissolved solids (T.D.S.) increased in a number of locations (in excess of the permissible limit, and in other locations they were within the permissible limits).

The values of ketones for well water in the study area, represented by calcium (Ca), which averaged for all sites (٢٦٦ mg/L), exceeding the permissible limit. This is also the case for the values of magnesium (Mg), as well as sodium (Na) and potassium (K), as their averages were recorded for all sites (K = ٢٩.٥, Na = ٣٧٢.٧, Mg = ١١١.٢ mg/L), respectively, their rates exceeded the permissible limit.

The values of the ions, represented by chloride Cl, carbonate HCO₃⁻, sulphate SO₄²⁻, and nitrate NO₃⁻, were recorded at their rates (Cl = ٤٨٠.٥, HCO₃⁻ = ٢٨٩.٩, SO₄²⁻ = ٨٥٥, NO₃⁻ = ٢٧١ mg/L), respectively. And it exceeded the permissible limit.

Accordingly, we conclude from the above that the groundwater in the study area suffers from the risk of pollution, and its chemical and physical properties have varied from one location to another depending on a group of factors represented in the nature of the rock formation of the water reservoirs and topographical conditions, in addition to the climatic conditions that characterized the study area,

represented by high temperatures and evaporation values, as well as The rise of salts to the surface due to the capillary property and the drying it causes, thus disintegrating this soil and making it ready for erosion processes and turning it into arid areas suffering from desertification. The resulting shrinkage of cultivated areas and decreased productivity. Especially the areas in the Western Plateau region, which depend entirely on groundwater for irrigation. While there are sites, such as the site of the Al-Jamhour sports team arena, the site of Al-Safir Farm, and the secretariat of the Kufa Mosque, in which the concentration values of all elements increased, and this is due to sanitary landfill operations that have begun to increase recently, which was the direct cause of the contamination of this water. This pollution leads to the deterioration of the soil and its productivity, thus turning it into a soil that suffers from salinity and dryness, which exposes it to disintegration, transportation by the wind, and deposition, thus forming sand dunes, which are considered one of the most dangerous manifestations of this pollution.

المقدمة:

تعرف المياه الجوفية بأنها أحد مصادر الموارد المائية المهمة في الطبيعة والمكلمة للمياه السطحية إذ توجد داخل شقوق ومسامات الصخور وتسمى أيضاً بالمياه الباطنية والمياه تحت الأرضية. وإن نوعية تلك المياه ومدى صلاحيتها للاستعمال البشري يعود إلى مصدر تلك المياه ونوع التكوينات التي توجد فيها مكامنها^(١).

وبما أن هذه المياه تعد مصدرًا مكملاً للمياه السطحية ولها أهمية كبيرة إذ يعتمد عليها لاغراض الشرب للانسان والكائنات الحية الأخرى كما تستعمل في عمليات الارواه الزراعية فتعرض هذه المياه للتلوث يشكل خطراً كبيراً على حياة الانسان والبيئة وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومنها منطقة الدراسة لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية هذه المياه وموقع تواجدها والبحث في الاسباب التي تؤثر على نوعية هذه المياه فضلاً عن دراسة اثارها والحد منها وطرق معالجتها في ثلاثة مباحث تضمن المبحث الاول الاطار النظري والمبحث الثاني العوامل المؤثرة في نوعية المياه الجوفية والمبحث الثالث واقع المياه الجوفية في محافظة النجف وأثر هذه المياه في حدوث ظاهرة التصحر وانتشارها وما ينجم عنها من تدهور التربة وتقلص المساحات المزروعة وانخفاض الانتاجية فضلاً عن الاستنتاجات والحلول والتوصيات.

أولاً:- الاطار النظري

١ - مشكلة الدراسة

ان تحديد مشكلة الدراسة من الخطوات المهمة الاولى في الدراسات الجغرافية وتصاغ وفق طريقة علمية يتطلب حلها. تتحدد مشكلة الدراسة من خلال الاسئلة الآتية:

- ١- هل تؤثر نسبة التلوث في المياه الجوفية في محافظة النجف في انتشار ظاهرة التصحر؟
- ٢- ما اهم العوامل الملوثة والمؤثرة في نوعية المياه الجوفية؟

٢- فرضية الدراسة:

تتضمن فرضية الدراسة حلًّ مقترح لمشكلة الدراسة ويتمثل في:

- ١- تؤثر نسبة التلوث في المياه الجوفية في محافظة النجف في انتشار ظاهرة التصحر.
- ٢- هنالك عوامل اثرت وتؤثر في نوعية المياه الجوفية في محافظة النجف.
- ٣- **منهجية الدراسة:**

تعتمد منهجية الدراسة أساساً على المنهج التحليلي العلمي للمشكلة من خلال الدراسة الميدانية والأسلوب الكمي والاحصائي والتحاليل المختبرية.

٤- حدود منطقة الدراسة:


تتمثل منطقة الدراسة بمحافظة النجف الاشرف التي تمتد في القسم الاوسط الغربي من جمهورية العراق وتمتد بين دائريتي عرض (٣٢° - ٢٩°) شمالي، وقوسي طول (٤٢° - ٥٠°) جنوبياً و (٤٥° - ٥٠°) شرقاً خريطة (١).

اذ تتحدد بحدود مكانية، تحدها من الشمال محافظة بابل، ومن الشمال الغربي محافظة كربلاء ومن الغرب تحدها محافظة الانبار، ويحدها من الجنوب الشرقي محافظة المثنى، اما من الشرق فتحدها محافظة القادسية، وتتألف من ثلاثة اقضية (النجف، الكوفة، المناذرة) وسعة نواح (الحيدرية، الشبكة، العباسية، الحرية، الحيرة، المشخاب، القادسية) وتبلغ مساحة المحافظة (٢٨٨٢٤ كم^٢) اي ما يعادل (٦,٦%) من مساحة العراق والبالغة (٤٣٤١٢٨ كم^٢) خريطة (١).

تمثلت الحدود الزمانية بالمدّة التي تم فيها الدراسة الميدانية وجمع البيانات والمصادر من الدوائر الرسمية للمدّة من (١/٢ - ٢٠٢٣/٢ - ٢٠٢٢/٢).


خريطة (١)

موقع محافظة النجف بالنسبة ل العراق



المصدر: الهيئة العامة للمساحة، خريطة العراق الإدارية، بغداد، ٢٠٢٢.

خرطة (٢)
موقع محافظة النجف



المصدر :الهيئة العامة للمساحة، خريطة النجف الادارية، بغداد ، ٢٠٢٢ ،

ثانياً:- العوامل المؤثرة في نوعية المياه الجوفية

يقصد بنوعية المياه هو حالتها من حيث الطعم واللون ودرجة الحرارة ودرجة الحامضية (الاس الهيدروجيني) والمحتوى البيولوجي والكيميائي، وكلها امور لابد من بحثها وتحديد لها لمعرفة مدى صلاحية الماء للشرب او الري او الصناعة او للاغراض المنزلية^(٣).

ويعد تلوث المياه الجوفية لمصادرين اساسيين هما:

أولاً: التلوث الطبيعي الناتج عن انحلال مكونات الصخور من الفلزات المكونة لصخور الخزان الجوفي. وتتحرك المياه الجوفية عبر طبقات صخرية مختلفة تحتوي على طائفة واسعة من العناصر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والكلور والصوديوم وغيرها وقد تحتوي خزانات المياه على تراكيز عالية من المكونات القابلة للذوبان مثل الزرنيخ والبورون اذ يتوقف تأثير مصادر التلوث الطبيعية على نوع المكونات وتراكيزها وان المصدر الاساسي لاملاح المياه الجوفية يرجع الى نوعية الصخور من خلال اذابة الاملاح والمعادن المكونة للصخور المختلفة وانحلالها وعليه تحتل نوعية الصخور دوراً اساسياً في تحديد نوعية المياه الجوفية اذ

ترتفع الملوحة في المياه الجوفية المتواجدة في الصخور الرسوبيّة بسبب القابلية العالية لاذابة الصخور الرسوبيّة وتحللها بخلاف المياه الجوفية المتواجدة في الصخور النارية اذ تتخفض معدلات تراكيز الاملاح الذائبة فيها.

ثانياً: التلوث الصناعي الناتج عن نشاطات الانسان كافة والتي تؤثر على نوعية المياه الجوفية، فالنشاط الزراعي وما يسفر عن استخداماته للاسمدة والمبيدات الحشرية وكذلك مخلفات الحيوانات تتسرّب عبر مياه الصرف الزراعي الى المياه الجوفية. اما مخلفات النشاطات الصناعية المسببة لتلوث المياه الجوفية منها ملوثات السيانيد الناتجة عن صناعات التعدين والورق والرئيق الناتج عن صناعات الاجهزه الكهربائية وكذلك المواد الصلبة الناتجة عن الصناعات البتروكييمائية، فضلاً عن مخلفات مياه الصرف المنزلي التي اغلب ملوثاتها من الكبريتات، الكلوريدات والثريات والفينولات حيث تعمل على خفض قيمة الطلب الكيميائي والحيوي للأوكسجين في المياه^(٤).

كما ان عمليات الطمر الصحي التي يقوم بها عدد من الجهات في استخدام مساحات من الاراضي لطمر النفايات الصلبة الناتجة من المصانع او المستشفيات وما ينتج من الكهرباء بواسطة المفاعلات النووية اذ تشكل اخطار كبيرة لاحتواها على معدن مشعة. فضلاً عن النفايات السائلة والناتجة عن عمليات التكرير^(٥) اذ انها سهلة التسرب الى طبقات الارض الامر الذي يسمم في تلوث المياه الباطنية.

ثالثاً: نوعية المياه الجوفية في محافظة النجف

ان التعرف على نوعية المياه الجوفية في منطقة الدراسة يُعد امر مهمًا وحاصلًا لتحديد مدى صلاحية هذه المياه واستعمالاتها في الاغراض المتعددة. اذ كشفت الدراسة من خلال نتائج التحليل الكيميائي لعينات المياه التي تم اخذها من موقع الابار في منطقة الدراسة والتي اجريت عليها الفحوصات المختبرية من قبل فرع المياه الجوفية في منطقة الدراسة حسب الجدول (١).

والتي اكملت ان قيم الاس الهيدروجيني اي نسبة الحامضية لهذه المياه متقاربة في جميع المواقع اي ضمن الحد الاقصى المسموح به.

اذ انها تراوحت بين اقل قيمة واعلى قيمة اي ما بين (٧,٥ - ٧,٨٠) في موقع ساحة فريق الجمهور الرياضي في قضاء النجف حي الامير اذ بلغ (٧,٥) وفي الموقع صالح زيد علوان والذي سجل (٧,٨٠) وهي اعلى قيمة لكنها ضمن الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٥).

كما كشفت الدراسة عن قيم التوصيل الكهربائي EC وقيم المواد الكلية الصلبة الذائبة في الماء اذ تشير نتائج التحليل الكيميائي ان قيم التوصيل الكهربائي تباينت في الماء وجميعها تسير نحو الارتفاع فأعلى قيم لها كانت في موقع ساحة فريق الجمهور الرياضي قضاء النجف / حي الامير اذ سجلت (٨٦٤٠ ملغم/ لتر) واقل قيم التوصيل الكهربائي في الموقع مفید حمد بدبوبي النجف منطقة الرحبة - ناحية الحيرة اذ جلت (٢٠٨٠ ملغم/ لتر) اما بقيت المواقع فقد تراوحت بين هذين الحدين وجميعها تجاوزت الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٢) وبذلك صفت ضمن (C_٤) شديد الملوحة جداً حسب تصنيف مختبر الملوحة الامريكي.

كما ان قيم الاملاح والمواد الكلية الصلبة الذائبة قد ارتفعت في جميع المواقع واقل قيم لها كانت في الموقع مفید حمد بدبوبي في النجف - منطقة الرحبة - ناحية الحيرة اذ سجلت قيمها (١٣٦٠ ملغم/ لتر) ثم تأخذ بقية المواقع نحو الارتفاع حتى تصل اعلى قيم لها في الموقع ساحة فريق الجمهور الرياضي في قضاء النجف/

حي الامير اذ سجلت اعلى قيم لها (٥٧٢٠ ملغم/ لتر) وبذلك فأن جميع المواقع تشير الى عدم صلاحية المياه الجوفية فيها اذ تجاوزت الحد الاقصى المسموح به لاغراض الشرب حسب منظمة الصحة العالمية ١٩٩٥ WHO و حتى في اقل قيم لها كذلك صلاحية المياه الجوفية حسب المواصفات العراقية TRS ١٩٩٦ اذ تجاوزت الحد المسموح به حتى في الزراعة حسب الجدولين (٣، ٤).

كما تشير نتائج التحليل الكيميائي للكاتيونات المتمثلة بالكلاسيوم Ca^+ والمغنيسيوم Mg^+ والصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ فأن قيمها تتبادر بين المواقع في منطقة الدراسة.

فالكلاسيوم Ca^+ تشير النتائج الى ان اقل قيم له سجلت في الموقع عبود راضي عطية في قضاء النجف - مظلوم منطقة الغزالت اذ وصلت الى (٧١ ملغم/ لتر) بليه الموقع مفيد حمد بدبوبي في النجف منطقة الرحية ناحية الحيرة اذ سجلت (١١٧ ملغم/ لتر) ثم بليه الموقع سلام علي اصغر في قضاء النجف - وادي الملح الجنوبي اذ سجل (١٢٨ ملغم/ لتر) وبليه الموقع ملحان مرزوك مطر في قضاء النجف - وادي الخمسات اذ سجل (١٥٢ ملغم/ لتر). ثم بليه الموقع صالح زياد علوان - قضاء ابو صخیر - الحيرة - الرحبة اذ سجل (١٦٠ ملغم/ لتر) ثم بليه الموقع لواء المصطفى/فوج خدام الحسين/١ في قضاء النجف - بحر النجف اذ سجل (١٧٠ ملغم/ لتر) ثم بليه الموقع حبيب عباس رحيم في قضاء النجف - الرحيمة اذ سجل (١٨٥ ملغم/ لتر) وعليه تشير النتائج للتحليل الكيميائي بان جميع المواقع اعلاه كانت ضمن الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٥).

في حين بلغت قيم الكالسيوم Ca في المواقع الاخرى في كل من المواقع ساحة فريق الجمهور الرياضي والموقع مزرعة السفيرب امانة مسجد الكوفة والموقع تحسين محسن خليف والموقع بلدية الحيدرية/٢ والموقع بلدية الحيدرية/٣ والموقع عباس جبار خضير اذ سجلت (٤٦٠ ملغم/ لتر، ٢٨٥ ملغم/ لتر، ٢٤٥ ملغم/ لتر، ٢١٩ ملغم/ لتر، ٣٣٤ ملغم/ لتر، ٢٨٢ ملغم/ لتر) وعلى التوالي.

اما قيم المغنيسيوم Mg^+ تشير نتائج التحليل الكيميائي الى ان قيمه قد تباينت في المواقع فأعلى قيم له سجلت في الموضع ساحة فريق الجمهور الرياضي اذ وصلت (٢٥٠ ملغم/ لتر) ثم بليه الموقع بلدية الحيدرية/٣ الجزرة الوسطية عمود ٦٢٥ قضاء الحيدرية طريق الحيدرية - نجف اذ سجلت (١٥٨ ملغم/ لتر) اذ تجاوزت الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٥).

وكشفت الدراسة عن ان قيم الصوديوم Na^+ قد تباينت في المواقع فأقل قيمة له كانت في الموقع سلام علي اصغر في قضاء النجف وادي الملح الجنوبي اذ سجلت قيمة (١٣٣ ملغم/ لتر) وكذلك الموقع ملحان مرزوك مطر في قضاء النجف - وادي الخمسات ثم الموقع مفيد حمد بدبوبي في النجف - منطقة الرحبة ناحية الحيرة اذ سجل (١٥٠ ملغم/ لتر، ١٦٨ ملغم/ لتر) على التوالي وانها ضمن الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٥).

في حين بقية المواقع قد تجاوزت الحد الاقصى المسموح به وسجلت فيه قيم للصوديوم Na^+ بدءاً من الموضع صالح زياد علوان في قضاء ابو صخیر - الحيرة - منطقة الرحبة اذ سجل (٢٣٦ ملغم/ لتر) ووصل الى أعلى قيم له في الموضع ساحة فريق الجمهور الرياضي/حي الامير/حي الامير اذ سجلت (٨٠٦ ملغم/ لتر) اذ تجاوزت الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٥) مما يشير الى عدم صلاحيتها للاستعمالات المتعددة الاغراض.

اما بالنسبة للبوتاسيوم K^+ فأن قيمه قد تباينت ايضاً بين اعلى قيم له في الموضع بلدية الحيدرية/٣ الجزرة الوسطية عمود ٦٢٥ ناحية الحيدرية - طريق الحيدرية - نجف بلغت (٩٠ ملغم/ لتر) واقل قيمة له بلدية الحيدرية/٢ الجزرة النجف ٦١٥ في ناحية الحيدرية - طريق حيدرية - نجف اذ بلغت (٣,٢ ملغم/ لتر) اي انها ضمن الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٥).

اما بالنسبة لابونات الممثلة بالكلور Cl^- والبكاربونات HCO_3^- والكبريتات SO_4^{2-} والنترات NO_3^- فقد اظهرت نتائج التحليل الكيميائي ان قيم الكلور لعدد من المواقع قد ارتفعت عن الحد الاقصى المسموح به وعدد من المواقع قد ارتفع الى اضعاف فأعلى قيم له كانت في الموقع ساحة فريق الجمهور الرياضي في قضاء النجف/حي الامير اذ سجل (١٠٦٢ ملغم/لتر) واقل قيم له في الموقع سلام علي اصغر في قضاء النجف - وادي الملح الجنوبي والذي بلغ (٢٤٣ ملغم/لتر) وكذلك في الموقع ملحان مرزوك مطر في قضاء النجف - وادي الخمسات والذي سجل (٢٧٢ ملغم/لتر) ثم يليه الموقع مفيد حمد بدبوبي في النجف - منطقة الرحبة ناحية الحيرة سجل (٣١٢ ملغم/لتر) ثم يليه الموقع لواء المصطفى/فوج خدام الحسين/١ في بحر النجف قد سجل (٣١٣ ملغم/لتر) فأنها ضمن الحد الاقصى المسموح به حسب الجدول (٥). كما اظهرت نتائج التحليل الكيميائي لقيم الكبريتات SO_4^{2-} ان القيم قد ارتفعت عن الحد الاقصى المسموح به في كل المواقع وحسب الجدول (٥).

اما بالنسبة للنترات NO_3^- فأن نتائج التحليل الكيميائي تشير الى تباين قيم الملوثات بين اعلى قيمة سجلت في موقع ساحة فريق الجمهور الرياضي قضاء النجف/حي الامير (٥٢ ملغم/لتر) فقد تجاوزت الحد المسموح به وحسب الجدول (٥) وكذلك الحال بالنسبة لموقع مزرعة السفير امانة مسجد الكوفة، وهذا يعود الى اسباب طبيعية وبشرية اسباب طبيعية تتمثل في طبيعة التكوينات الصخرية التي تتميز بوجود الاملاح فيها وعوامل بشرية تتمثل في عمليات الطمر الصحي التي اخذت تعاني منها هذه المناطق بسبب ما تطرحه المستشفيات والمراكز الصناعية وغيرها والتي اسهمت بشكلٍ فاعل في تلوث هذه المياه.




جدول (١)

نتائج التحليل الكيميائي للايونات الموجبة والسلبية للمياه الجوفية في محافظة النجف ٢٠٢٣

النترات Mg/L	الكبريتات Mg/L	المباريبونات Mg/L	الكاربونات Mg/L	أيون الكلر Cl ⁻	أيونات البوتاسيوم K ⁺	أيون الصوديوم Na ⁺	أيون المغنيسيوم Mg ²⁺	أيون الكالسيوم Ca ²⁺	المولality الكلية TDS Mg/L	الوصيل الكهربائي EC Mg/L	الامان الهيدروجيني PH	موقع النبع	اسم النبع
5,2	1754	549	0	1062	20	806	250	460	5720	8640	7,5	قضاء النجف/بحري الامير	ساحة فريق الجمهور الرياضي
5	1186	485	0	656	82	535	141	285	4040	5420	7,25	قضاء النجف/الطريق الحولي	مزارة السفير امانة مسجد الكوفة
2,1	932	247	0	490	13	378	107	245	2450	3760	7,19	قضاء النجف/جزيرة النجف	تحسين محسن خليف
2	564	74	0,0	272	17	150	100	152	2110	3280	7,25	قضاء النجف/وادي الخسات	ملحان مرزوك مطر
1,1	530	210	0	313	4	245	53	170	2121	2670	7,2	قضاء النجف/بحري النجف	لواء المصطفى ابراج خدام الحسين 1/
3,4	779	242	0	445	3,2	329	100	219	2180	3070	7,22	ناحية الحيدرية - طريق - الحيدرية - نجف	بلدية الحيدرية 2/ الجهة اليمنى عدد 625
3	1409	485	0	670	90	571	158	334	3730	4670	7,35	ناحية الحيدرية - طريق - الحيدرية - نجف	بلدية الحيدرية 3/ الجرة الوسطية عمود 625
0,76	459	81	0	312	9	168	84	117	1360	2080	7,25	النجف - منطقة الرحية/ناحية البيرة	مقدد حمد بدوي
1,08	560	65	0	243	8	133	92	128	2090	3250	7,14	قضاء النجف - وادي الملح - الجنوبي	سلام علي اصغر صالح زيد علوان
3	572	210	0,0	389	7	236	91	160	1690	2440	7,80	قضاء ابو صغير - الحيرة - الرحية	عيسى جبار خضرير
0,72	510	270	0	362	12	429	36	71	1850	2840	7,15	قضاء النجف/مطابخ منطقة الغرالات	عبد راضي عطية
5,1	1180	482	0	652	79	532	140	282	4030	5390	7,3	قضاء النجف - بحر النجف عيون النمجوج	عباس جبار خضرير
2,8	681	369	0	380	10	334	94	185	2188	3030	7,17	قضاء النجف - الرهيمة	حبيب عباس رحيم

المصدر: وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية، قسم الجيولوجيا، فرع الهيئة في النجف الاشرف، ٢٠٢٣.

خريطة (٣)
موقع العينات في محافظة النجف



المصدر: بالأعتماد على الجدول (١)

جدول (٢)

تصنيف مياه الري بالنسبة لمحتها من الاملاح الذائبة بمساعدة التوصيلة الكهربائية لمختبر الملوحة الامريكي

الصنف والضرر الناجم عن كمية الاملاح الذائبة	الكمية الميكرومورس/كندا ٢٥ م	التوصيل الكهربائي	EC	كمية الاملاح الذائبة ملغم/لتر
صنف (C _١) قليل الملوحة الماء ملائم لاغلب النباتات والتربة مع احتمال قليل لنشوء خطر التملح	٢٥	صفر	٢٥ - صفر	١٦٠ - صفر
صنف (C _٢) متوسط الملوحة الماء ملائم النباتات جيدة التحمل للاملاح في حالة الغسل الكافي لشربها	٧٥٠ - ٢٥	٧٥٠ - ٢٥		٤٨٠ - ١٦٠
صنف (C _٣) شديد الملوحة الماء ملائم للنباتات جيدة التحمل للاملاح على التربة جيدة البزل	٢٢٥٠ - ٧٥٠	٢٢٥٠ - ٧٥٠		١٤٤٠ - ٤٨٠
صنف (C _٤) شديد الملوحة جداً الماء ملائم للنباتات المتحملة جداً للملوحة على تربة نفاذة جيدة البزل يلزم غسل شديد للاملاح	٥٠٠٠ - ٢٢٥٠	٥٠٠٠ - ٢٢٥٠		٣٢٠٠ - ١٤٤٠

المصدر: ليث خليل اسماعيل، الري والبزل، دار الكتب، جامعة الموصل، ١٩٨٨، ص ٧٥.

جدول (٣)

صلاحيّة المياه الجوفية حسب منظمة الصحة العالمية WHO ١٩٩٥

المادة الكيميائية	المادة الصلبة والاملاح الذائبة الكلية TDS	الحد الاقصى المسموح به ملغم/لتر	الغرض منها
		١٠٠٠ - ٥٠٠	لا غراض شرب الانسان

المصدر: وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية، فرع النجف، قسم التخطيط والمتابعة

(بيانات غير منشورة)، ٢٠٢٣.م.

جدول (٤)

صلاحيّة المياه الجوفية حسب المواصفات العراقية TRS ١٩٩٦

المادة الكيميائية	المادة الصلبة والاملاح الذائبة الكلية TDS	الحد الاقصى المسموح به ملغم/لتر	الغرض منها
		١٥٠٠ - ١٠٠٠	لا غراض شرب الانسان
		٢٢٠٠ - ٥٠٠	لا غراض الارواه الزراعي

المصدر: وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية، فرع النجف، قسم التخطيط والمتابعة

(بيانات غير منشورة)، ٢٠٢٣.م.

جدول (٥)

المواصفات القياسية رقم (٤١٧) لمياه الشرب التحديث الثاني

المادة الكيميائية	متطلبات الحد الاقصى ملغم/لتر	طرق الفحص
الاس الهيدروجيني	٨,٥ - ٦,٥	وفق الدليل رقم ٦٩٢
المواد الصلبة والاملاح الذائبة الكلية TDS	١٠٠٠	١/٢٠٥ وفق الدليل رقم
الكلوريد Cl ⁻	٣٥٠	٦٧١ وفق الدليل رقم
الكالسيوم Ca ⁺	٢٠٠ - ١٥٠	٧٧٩ وفق مسودة الدليل رقم
المغنيسيوم Mg ⁺	١٥٠ - ١٠٠	٧٥٥ وفق مسودة الدليل رقم
الصوديوم Na ⁺	٢٠٠	(٨ - ٦) راجع (٨ - ٦)
البوتاسيوم K ⁺	٣٠	
الكبريتات SO ₄ ²⁻	٤٠٠	٦٧١ وفق الدليل رقم
النترات NO ₃ ⁻	٥٠	٧٠٣ وفق الدليل رقم

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للتقويم والتقييس والسيطرة النوعية، الهيئة العامة للمياه الجوفية، قسم الدراسات والبحوث، ٢٠٢٣.

الاستنتاجات

- اثبتت الدراسة ان المياه الجوفية في محافظة النجف تعاني خطراً من التلوث.
- تبين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه الجوفية تبعاً لبيان العوامل الطبيعية والبشرية التي اسهمت في تلوث هذه المياه.
- كشفت نتائج التحليل الكيميائي لعينات المياه انها تعاني من تراكيز الاملاح للتوصيلة الكهربائية EC ولكل المواقع فضلاً عن ارتفاع تراكيز المواد الكلية الكلية (T.D.S) ولكل المواقع اذ انها صنفت ضمن (C) الشديدة الملوحة جداً وحسب تصنيف مختبر الملوحة الامريكي.
- فضلاً عن ان جميع المواقع ارتفعت فيها قيم المواد الكلية الكلية (T.P.S) عن الحد الاقصى المسموح به وبالتالي اثبتت عدم صلاحيتها لاغراض الشرب وحسب منظمة الصحة العالمية WHO ١٩٩٥ جدول (٣).

وكذلك عدم صلاحيتها لاغراض الشرب والاغراض الزراعي حسب المواصفات القياسية العراقية TRS ١٩٩٦.

- اثبتت نتائج التحليل الكيميائي عن ارتفاع قيم معدلات تراكيز الكايتونات والابيونات لكل المواقع المدروسة عن الحد المسموح به.

ما يشير الى عدم صلاحيه هذه المياه لاغراض الشرب او الارواء في العمليات الزراعية لما ينجم عن استعمالاتها من مخاطر على حياة الانسان وتعرضه الى امراض خطيرة تتمثل بالتسوس والكولييرا فضلاً عن المخاطر البيئية لما تتركه هذه المياه من اثار على التربة اولاً و تعرضها الى الجفاف والتملح وتدهور الغطاء النباتي وتصحر الاراضي الزراعية وتدني انتاجيتها وتقلص المساحات المزروعة.

الحلول المقترحة والتوصيات

بما ان المياه هي احد موارد البيئة الطبيعية واهم مصدر من مصادر الحياة وديموتها لذا فأن مسؤولية الحفاظ عليها تتطلب الاتي:

- ١- الحفاظ على المياه من خطر التلوث من خلال الحد من انتشار الملوثات سواء كانت طبيعية تمثل في تلوث التربة بفعل التملح والجفاف او ملوثات ناتجة عن الانسان مثل المبيدات والاسمندة والمخلفات الصناعية وملوثات الطمر الصحي وذلك بمنعها والحد من اثارها.
- ٢- اعداد كوادر تهتم بحماية البيئة من مخاطر التلوث وحماية مواردها الطبيعية وفي مقدمتها المياه.
- ٣- اجراء فحوصات دورية لموقع المياه الجوفية من خلال الدراسات الميدانية لهذه المواقع واخذ عينات منها لتحديد قيم التلوث فيها.
- ٤- الحد من استعمالات هذه المياه قبل اجراء الفحوصات عليها لتأكد من صلاحيتها.
- ٥- تشجيع البحث العلمية الخاصة بحماية البيئة وطرق المعالجة والتبيقية لهذه المياه لمعرفة اسباب هذه الملوثات والحد من اثارها.
- ٦- تحديد اماكن خاصة بالطمر الصحي تكون في مواقعها واتجاهها بعيدة عن المناطق السكنية او التي تكون صالحة للاستخدام البشري.

قائمة المصادر والهوامش

- (١) خلف، حسين الدليمي، التضاريس الارضية، ط١، دار الصفاء للطباعة والنشر، الاردن، ٢٠٠٩، ص٤٠٨.
- (٢) وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعة الاحصائية السنوية (بيانات غير منشورة)، ٢٠١١، ص٢٢.
- (٣) عبد العزيز طريح شرف، الجغرافيا الطبيعية، اشكال صطح الارض، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، ١٩٩٣، ص٢٧٤.
- (٤) (<http://www.watersexpertse>)
- (٥) (<http://www.m.facebook.com.posts>)
- (٦) وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للتقويم والتسيير النوعية، الهيئة العامة للمياه الجوفية، قسم الدراسات والتحريات، ٢٠١٧.
- (٧) وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمياه الجوفية، فرع النجف، قسم التخطيط والمتابعة (بيانات غير منشورة)، ٢٠١٧، ص٢٠١٧.
- (٨) ليث خليل اسماعيل، الري والنيل، دار الكتب، جامعة الموصل، ١٩٨٨.

List of sources and footnotes

- () Khalaf, Hussein Al-Dulaimi, Terrain, 1st edition, Dar Al-Safaa for Printing and Publishing, Jordan, ٢٠٠٩, p. ٤٠٨.
- () Ministry of Planning, Central Bureau of Statistics, Annual Statistical Collection (unpublished data), ٢٠١١, p. ٢٢.
- () Abdel Aziz Tareeh Sharaf, Physical Geography, Forms of the Earth's Surface, University Culture Foundation, Alexandria, ١٩٩٣, p. ٢٧٤.
- () <http://www.watersexpertse>

()<http://www.m.facebook.com.posts>

(٦)Ministry of Planning and Development Cooperation, Central Organization for Standardization and Quality Control, General Authority for Groundwater, Department of Studies and Investigations, ٢٠١٧.

(٧)Ministry of Water Resources, General Authority for Ground Water, Najaf Branch, Planning and Follow-up Department (unpublished data), ٢٠١٧ AD.

(٨)Laith Khalil Ismail, Irrigation and drainage, Dar Al-Kutub, University of Mosul, ١٩٨٨.

